

Modell- / Produktübersicht: winkelstueck-reparatur.de

Notiz: **V** = Vorne (bohrerseitig)
H = Hinten (deckelseitig)

↓ Turbinenmodell	Artikel Nr. w-r.de → Artikel Nr. Ersatzrotor	Schlüssel für Deckel										O-Ringe						Feder- scheiben		
		W10654	W10655	W11002	W11003	W11004	W11005	W11006	W11007	W11008	W11009	W11010	W10271	W10273	W10432	W10437	W10672	W10729	W10274	W10327
KaVo SUPERtorque 630/640	W10250		●									●								
KaVo COMPACTtorque 636/ POWERtorque 646	W10533	●										●								
KaVo BELLAtorque Mini 637	W10349			●								●								
KaVo BELLAtorque 642/645	W10259		●									●								
KaVo SUPERtorque 647/649	W10300	●										●								
KaVo SUPERtorque 650	W10251											●								
KaVo SUPERtorque 655/660	W10252	●										●							●	
KaVo MASTERtorque M9000	W10540					●						●							●	
KaVo GENTLEsilence 8000	W10254	●										●							●	
KaVo GENTLEforce 7000	W10253	●										●							●	
KaVo GENTLEmini 5000	W10345					●						●								●
KaVo EXPERTtorque E680	W10535	●										●							V	H
W&H Synea TA 98	W10337										●			●					●	
W&H Synea TA 98 LED	W10359									●			●						●	
W&H Synea TA 98 CLED	W10601									●			●						●	
W&H Synea TA 97 LED	W10458									●			●						●	
W&H Synea TA 96	W10360										●		●						●	
NSK Ti-Max X500	W10800						●						V			H		H	V	
NSK Ti-Max X600	W10394							●								●		●		
NSK Ti-Max X700	W10801						●									●		●		
Sirona T1 Control / TC3 (S/N < 600 000)	W10456								●							●				
Sirona T2 Control (S/N < 600 000)	W10493									●							●			
Sirona T2/T3 Racer (S/N < 600 000)	W10353									●			●							
Bien Air Bora	W10355				●										●					

Bemerkung: Alle angegebenen Spezifikationen in dieser Tabelle gelten nur für Produkte bei "winkelstueck-reparatur.de". Wir können keine Kompatibilität mit Produkten von anderen Herstellern garantieren.

BienAir, Sirona, W&H, KaVo, NSK, Star und Midwest sind eingetragene Warenzeichen. 'winkelstueck-reparatur.de' hat keine kommerzielle Bindung an diese Unternehmen.